



Panamá, 28 de julio del 2020.

Certificate

COMPENDIO INFORME DE ENSAYO No. 870-B
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y AGUA DE MAR

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A.
Responsable del Proyecto: Francisco Solis
Fecha de Recepción de la Muestra: 14 de julio del 2020.
Fecha de Análisis de la Muestra: 14 al 28 de julio 2020.
Trabajo No.: PAN-LAB2-870-2020.

A. Introducción

Este documento contiene los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las muestras de aguas residuales y agua de mar colectadas en las áreas operativas de Minera Panamá y la comparación de estos resultados con los Límites Máximos Permitidos con la normativa DGNTI-COPANIT-35-2019, CIU 3510 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, este monitoreo es realizado con una frecuencia de cuatro (4) veces al mes.

B. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Fisicoquímicos, Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre dos (2) muestras de **Agua Residual y Agua de Mar – PACO** identificadas por el cliente como: **WW-PACO2-001 y MW-PACO-001** denominadas por el laboratorio como:

Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-870-M2	13/07/2020; 06:44
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-870-M2	13/07/2020; 08:55
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-870-M2	13/07/2020; 10:39
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-870-M2	13/07/2020; 13:30
WW-PACO2-001 (Compuesta) (muestra conformada por las cuatro primeras muestras)	LAB2-870-M2	13/07/2020; 13:30
MW-PACO-001 (simple)	LAB2-870-M3	13/07/2020; 10:12
MW-T1-001	LAB2-870-M4	13/07/2020; 09:59

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



C. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater” y el método EPA 200.7. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala.

D. Muestreo

La toma de muestra fue realizada el día **13 de julio de 2020** en el periodo comprendido entre **06:44 a 13:30**, por **el Interesado**.

E. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
533512	997134	WW-PACO2-001
533362	996976	MW-PACO-001
533271	997115	MW-T1-001



F. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección	Tipo de Muestra
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0	Simple
2. Coliformes Totales (NMP/100mL)	Incubadora	SM-9223 B	<1,0	Simple
3. DBO ₅ (mg O ₂ /L)	Medidor de Oxígeno Disuelto	SM-5210-B	<2,0	Simple
4. DQO (mgO ₂ /L)	Espectrofotómetro	SM-5220-D m	<4,0	Compuesta
5. Fósforo Total (mg/L)	Espectrofotómetro Prove 600	SM-4500-P-D	<0,5	Compuesta
6. Hidrocarburos Totales (mg/L)	Cromatografía de Gases Detector de FID	EPA-8015-B	<0,05	Simple
7. Nitrógeno Total (mg N _T /L)	Espectrofotómetro Prove 600	Spectrophotometric Method-DIN-EN-ISO 11905-1	<0,5	Compuesta
8. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0	Compuesta
9. Arsénico (mg As/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,010	Compuesta
10. Cadmio (mg Cd/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,0009	Compuesta
11. Cobre (mg/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,009	Compuesta
12. Cromo (mg Cr/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,05	Compuesta
13. Hierro (mg Fe/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<1,0	Compuesta
14. Mercurio (mg Hg/L)	CVAA	EPA 7470A m	<0,0001	Compuesta
15. Plomo (mg Pb/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,0050	Compuesta
16. Zinc (mg Zn/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,050	Compuesta
17. Cromo Hexavalente (mg Cr ⁶⁺ /L)	IC	EPA 7199 m	<0,0025	Compuesta

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

G. Registro Fotográfico




Fig. 1. Punto identificado como WW-PACO2-001




Fig. 2. Punto identificado como MW-PACO-001




Fig. 3. Punto identificado como MW-T1-001



H. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Caudales de descarga del punto WW-PACO2-001 (LAB2-870-M2).

	Hora	Caudal m ³ /h
WW-PACO2-001	07:00	27434
	09:00	27617
	11:00	27663

Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras

Parámetros	Unidades	Muestra Agua Residual LAB2-870-M2 WW-PACO2-001 (13/07/2020)	Muestra Agua de Mar LAB2-870-M3 MW-PACO-001 (13/07/2020)	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	20
Cloro Libre Residual	mg/L	0,07	0,05	1,5
* Coliformes Totales	NMP/100mL	1722	1086	1000
* DBO ₅	mg O ₂ /L	2,40	2,21	50
** DQO	mg O ₂ /L	120	140	100
* Fósforo Total	mg/L	<0,5	<0,5	10
* Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,05	<0,05	5
* Nitrógeno Total	mg N _T /L	0,5	0,7	15
pH	Unidad de pH	7,19	8,36	5,5 – 8,5
* Sólidos Suspendidos	mg/L	19	13	35
Temperatura	°C	37,28	30,96	± 3°C de la T.N
** Arsénico	mg As/L	<0,01	<0,01	0,5
** Cadmio	mg Cd/L	<0,0009	<0,0009	0,01
** Cobre	mg Cu/L	<0,009	<0,009	5
** Cromo	mg Cr/L	<0,05	<0,05	1
** Hierro	mg Fe/L	<1,0	<1,0	5
** Mercurio	mg Hg/L	<0,0001	<0,0001	0,001
** Plomo	mg Pb/L	<0,005	<0,005	0,050
** Zinc	mg Zn/L	<0,05	<0,05	3
** Cromo Hexavalente	mg Cr ⁶⁺ /L	<0,0025	<0,0025	0,05

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (**) se encuentran subcontratadas

Las pruebas sin asterisco () información proporcionada por el interesado.



Tabla 6. Diferencia de temperatura en zona de mezcla de la descarga con el agua mar.

Temperatura (°C) Zona de Mezcla MW-T1-001	Temperatura (°C) Entrada MW-PACO-001	Diferencial de Temperatura	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
31,19	30,96	0,23	± 3°C de la T.N



I. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados (MRC's)**, con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards & Technology (NIST)**.

Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA**, División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón está entre **90% y 110%**, se acepta el lote de análisis. En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente.

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García
Idoneidad 0812
Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities Division General Conditions of Service,
available upon request or at www.bureauveritas.com/terms_and_conditions

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Cobre Panamá

CODIGO CADENA DE CUSTODIA

Hoja N° 1 de 1

Cadena de custodia # día

HCC-13072020_4

Epm
Fecha: 13/07/2020

4

ENVIAR INFORME DE ENSAYO A:					Refrigerar 4°C	(NH4)2SO4	Refrigerar 4°C	HNO3 2pH + refrigerar	Refrigerar 4°C	Refrigerar 4°C	H2SO4 + Refrigeración	RESERVANTE
CLIENTE	Cobre Panamá											
CONTACTO	Hernan Castro / Francisco Solís											
DIRECCIÓN	Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica											
TELÉFONO	(507) 380-5952 / 380-5978											
E-MAIL	gurnezcundo.castro@fqm.com / francisco.solis@fqm.com											
FACTURAR A:												
ANON SOC/AL	Minera Panamá S.A.				1 L BP	170 ML	200ML	1 L BP	1 L BP	1 L BP	500 ml AMBAG	MUESTRA FILTRADA EN CAMPO
DIRECCIÓN	Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica											
RUC	46505-96-303869 Dato Verificador (D.V.): 90											
CONTACTO	Alejandro Chambi - alejandro.chambi@fqm.com											
TELÉFONO	(507) 394-5750											
DATOS DEL PROYECTO												
PROYECTO	Cobre Panamá											
LABORATORIO	INSPECTORATE PANAMA											
CONTRATO / PO	PRESUPUESTO No.											
ANALISTAS POR	Victor Ruiz											
REVISADA POR	Victor Ruiz											
ESTACIÓN DE MUESTREO	MATERIAL	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	CODIGO DE LABORATORIO								
WW-PACO2-001	✓ WW	13/07/2020	6:44 8:55 10:39 13:30	870-M2C	C✓	C✓	C✓				C✓	Descarga Paco
WW-PACO2-001	✓ WW	13/07/2020	13:30	870-M2			S✓	S✓	S✓			Descarga Paco
OBSERVACIONES:												
DATOS DE ENVÍO (INDICADOS POR EL CLIENTE)												
Entregado por: Victor Ruiz					Entregado a:							
Fecha (dd/mm/aaaa): 13/07/2020					Entregado a: Andres Jem-Francois							
Hora (hh:mm): 15:00					En buen estado: ☒ Si ☐ No							
CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)												
Hora de Recepción (hh:mm): 9 3 0					°C							
Fecha Recepción (dd/mm/aaaa): 14 07 2020					Temperatura de conservación en el cooler recibido: 11							
En buen estado: ☒ Si ☐ No												
Recipiente apropiado: ☒ Si ☐ No												
Dentro del tiempo de conservación: ☒ Si ☐ No												
Correctamente preservadas / Sello Custodia: ☒ Si ☐ No												



BUREAU
VERITAS



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Cobre Panamá

CODIGO CADENA DE CUSTODIA

Hoja N° 1 de 1

Cadena de custodia # día

HCC-13072020_5

Rev. ACB
15/02/2020

ENVÍAR INFORME DE ENLACE A:					HH03-2ph + refrigerar	(NH4)2SO4	Refrigerar 4°C	Refrigerar 4°C	Refrigerar 4°C	H2SO4 + Refrigeración	PH LEVANTE
CLIENTE	Cobre Panamá										
CONTACTO	Hernan Castro / Francisco Solis										
DIRECCION	Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica										
TELÉFONO	(507) 380-5952 / 380-5978										
E-MAIL	gumeriendo.castro@fqml.com/ Francisco.solis@fqml.com										
FACTURAS A:											
RAZÓN SOCIAL	Minera Panamá S.A.				1 L BP	120 ML	200ML	1 L BP	1 L BP	500 ml AMBA	MUESTRA FILTRADA EN CAMPO
DIRECCION	Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica										
RUC	46505-96-303869 Dígito Verificador (D.V.) 90										
CONTACTO	Alejandro Chambi - alejandro.chambi@fqml.com										
TELÉFONO	(507) 294-5750										
DATOS DEL PROYECTO:											
PROYECTO	Cobre Panama										
LABORATORIO	INSPECTORATE PANAMA										
CONTRATO / PO	PRESUPUESTO No										
MUESTREADO POR	Victor Ruiz										
REVISADO POR	Victor Ruiz										
ESTACION DE MUESTREO	MATRIZ	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	CODIGO DE LABORATORIO	Metales Totales	Cromo Hexavalente Cr6+	COLIFORMES TOTALES	TSS, pH, temperatura, DBO5, Cloro Residual	Aceites y Grasa	DQO, P, TOTAL N, TOTAL - HCT	PARÁMETROS
MW-PACO-001	MW	13/07/2020	10:12	870-M3	S	S	S	S	S	S	Agua de Mar
OBSERVACIONES:											
DATOS DE ENVÍO: (INDICADOS POR EL CLIENTE)											
Entregado por: Victor Ruiz				Entregado a:				Cambio de Transporte (si aplica)			
Fecha (dd/mm/aaaa): 13/07/2020				Entregado a: Andres Jimenez				En buen estado: Si			
Hora (hh:mm): 15:00											
CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)											
Hora de Recepción (hh:mm): 9:30				Temperatura de conservación en el cooler recibido: 11°C							
Fecha Recepción (dd/mm/aaaa): 14/07/2020											
En buen estado: Si											
Recipiente apropiado: Si											
Dentro del tiempo de conservación: Si											
Correctamente preservadas / Sello Custodia: Si											



BUREAU
VERITAS